



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: [ugpn@adm.yar.ru](mailto:ugpn@adm.yar.ru))

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабица, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: [ondgorod@mail.ru](mailto:ondgorod@mail.ru))

**Предписание № 304/1**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 67»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от «19» октября 2021 года № 304, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «21» октября 2021 года по 14 час. 30 мин. «27» октября 2021 года

1) Калининченко Ладой Сергеевной, государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору.

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 67» (далее МОУ «Средняя школа № 67») 150034, г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 9а, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150034, г. Ярославль, ул. Панфилова, д. 9а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заместителя директора МОУ «Средняя школа № 67» по АХР Сидорова Юлия Валерьевна (по доверенности № б/н от 27.10.2021г.).

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                          | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                          | 5                                                              |
| 1.    | В помещении женской раздевалки 1-ого этажа (помещение №57 по тех.паспорту), в помещении мужской раздевалки 1-ого этажа (помещение №52 по тех.паспорту), в помещении тамбура 1-ого этажа (помещение №43 по тех.паспорту), в помещении коридора 1-ого этажа (помещение №49 по тех.паспорту) эксплуатируются светильники со снятым колпаком. | п.п. «в» п.35 правил противопожарного режима в РФ.                                                                                                                             | 15.03.2022г.                                                               |                                                                |
| 2.    | Огнетушитель в помещении актового зала 2-ого этажа (помещение №55 по тех.паспорту) с порядковым номером 24 размещен на полу без обязательной фиксации от падения и опрокидывания.                                                                                                                                                         | п.409 правил противопожарного режима в РФ.                                                                                                                                     | 15.03.2022г.                                                               |                                                                |

Средняя школа № 67  
Входящий № 01-22/776  
24.10.2021

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |              |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 3. | Вторые створки пластиковых дверей лестничных клеток 1-ого, 2-ого и 3-ого этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания дверей (на момент проверки указанные створки были зафиксированы в открытом положении).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | п. 24 правил противопожарного режима в РФ; п. 2 ст. 52, ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123*-ФЗ.                  | 15.03.2022г. |  |
| 4. | На объекте защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие ручные пожарные извещатели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | п.36 правил противопожарного режима в РФ.                                                                                        | 15.03.2022г. |  |
| 5. | Дверь лестничной клетки 1-ого этажа ведущая из помещения коридора (помещение №72 по тех.паспорту) на лестничную клетку (помещение №82-по тех.паспорту), дверь лестничной клетки 1-ого этажа ведущая из помещения коридора (помещение №89 по тех.паспорту) на лестничную клетку (помещение №49-по тех.паспорту), дверь лестничной клетки 1-ого этажа ведущая из помещения коридора (помещение №9 по тех.паспорту) на лестничную клетку (помещение №2-по тех.паспорту) оборудованы неисправными доводчиками, которые не обеспечивают полное самозакрывание дверной створки. | п. 24, п.п. «г» п. 27, правил противопожарного режима в РФ; п. 2 ст. 52; ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ №123*-ФЗ. | 15.03.2022г. |  |
| 6. | На двери 3-ого этажа ведущей с лестничной клетки (помещение №4 по тех.паспорту) в помещение чердака, в котором не предусмотрено постоянное пребывание людей отсутствует информация о месте нахождения ключей от замка указанной двери (на момент проведения проверки указанная дверь была закрыта на ключ).                                                                                                                                                                                                                                                               | п.18 правил противопожарного режима в РФ.                                                                                        | 15.03.2022г. |  |
| 7  | На объекте защиты кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактически выполнены открыто не огнестойким кабелем КСПВ, ТРВ).                                                                                                                                                                                               | п. 3.9 НПБ 104-03, п. 3.4 СП 3.13130-2009; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009.                                                           | 15.03.2022г. |  |
| 8  | Не все помещения кухни (горячий цех) на 1 этаже здания оборудованы пожарными извещателями (акт обследования ООО «Альянс-монтаж» № 135 от 10.05.2018г).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | п. 54 правил противопожарного режима в РФ; п. 4, таб. 3 НПБ 110-03, прил. А СП 5.13130.2009.                                     | 15.03.2022г. |  |
| 9  | Звуковые сигналы СОУЭ (системы оповещения людей о пожаре) не обеспечивают необходимый уровень звука во всех защищаемых помещениях (фактически уровень звука в аудиториях 60 дБА, в коридорах 80 дБА). Проверка проводилась совместно со специалистами обслуживающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | п. 54 правил противопожарного режима в РФ; п. 3.14, 3.15 НПБ 104-03; п. 4.1, п. 4.2 СП 3.13130.2009.                             | 15.03.2022г. |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|    | организации прибором для измерения уровня звука СОУЭ.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |  |
| 10 | В проекте АУПС и СОУЭ от 2007 года не обосновано количество мощность и расстановка речевых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа (акт обследования ООО «Альянс-монтаж» № 135 от 10.05.2018г).                                            | п. 3.14, п. 3.15, п. 3.19 НПБ 104-03;<br>раздел 4 СП 3.13139.2009.                                        | 15.03.2022г. |  |
| 11 | Дымовые пожарные извещатели установленные в спортивном и в актовом залах размещены по периметру потолка на стенах (превышены величины допустимых линейных расстояний между ивещателями, между извещателями и стенами) (акт обследования ООО «Альянс-монтаж» № 135 от 10.05.2018г). | п. 13.4.1 СП 5.13130.2009.                                                                                | 15.03.2022г. |  |
| 12 | Предусмотрено недостаточное количество ручных пожарных извещателей в здании (акт обследования ООО «Альянс-монтаж» № 135 от 10.05.2018г).                                                                                                                                           | Приложение Н СП 5.13130.2009.                                                                             | 15.03.2022г. |  |
| 13 | В помещениях кабинета труда и комнаты обслуживающего персонала на 1 этаже здания применены тепловые пожарные извещатели, вместо положенных дымовых.                                                                                                                                | п. 3 НПБ 110-03.                                                                                          | 15.03.2022г. |  |
| 14 | Наружные площадки с лестницами перед эвакуационными выходами высотой более 45 см не оборудованы ограждениями с перилами (литер а2, а3, площадка с лестницей перед эвакуационным выходом и из спортзала и коридора позиции № 19 и № 59 по техническому паспорту БТИ).               | п. 23 правил противопожарного режима в РФ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020.                                      | 15.03.2022г. |  |
| 15 | На путях эвакуации в проходах, коридорах и на лестницах здания, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения.                 | п. 37 правил противопожарного режима в РФ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016. | 15.03.2022г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность

за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Калиниченко Л.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездную проверку)

«27» октября 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

 (подпись) *(по доверенности)*

Заместитель директора МОУ «Средняя школа № 67» по АХП Сидорова Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«27» октября 20 21 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

